




# Flashen mit dem USB-Prog



- Folgendes wird benötigt:
  - 
  - USB-Prog
  - AVR Studio4
    - [http://www.atmel.com/dyn/Products/tools\\_card.asp?tool\\_id=2725](http://www.atmel.com/dyn/Products/tools_card.asp?tool_id=2725)
- Wie fängt man an
  - AVR Studio starten
  - Ikon con klicken




- Es öffnet sich




- AVRISP mkII auswählen

- Danach erscheint dieses Bild auf dem Monitor



- So als erstes wollen wir den  $\mu$ C anpassen

- Also oben bei Device den Pfeil anklicken
- und den Atmega162 auswählen



- So jetzt kommen die Fuses dran
-

